



**Dependencia:** DI - Inactiva;D Disñ Plan Proyec;D Construc Adecuac;Und Mantenimiento

**DI - Inactiva**

Instrumento	Número	Razón Social	Objeto de Contratación	Moneda	Valor
RGC Orden C/S	45014967	REDES ELECTRICAS S.A.	Suministro de cable de media tensión para el MOZ	COP	24.816.838
MinCuantía Servicios	53006990	ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA	Programación arranque remoto compresor – ELEKTRONIKON en instalacionesde Fábrica de Moneda	COP	3.084.480
MinCuantía Servicios	53006995	NILE INGENIERIA CIA LTDA	Realizar los trámites e instalación del alimentador eléctrico de mediatensión en el Museo del Oro Zenú en Cartagena.	COP	14.208.000
MinCuantía Servicios	53007057	DJL SOLUCIONES S.A.S.	Arreglo del piso del vestíbulo del MOZ por cambio de acometida de mediatensión.	COP	3.987.000
MinCuantía Servicios	53007523	BYR INGENIERIA DE FLUIDOS SAS	Suministro e instalacion de motobomba de presion de agua potable para elMOZ - Cartagena.	COP	4.473.000
MinCuantía Servicios	53007585	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTD	Repuesto para ascensor Mitsubishi	COP	2.500.700
MinCuantía Servicios	53007617	PLASTICOS DE SANTANDER LIMITADA	Suministro de repuestos para el mantenimiento del sistema de transportede briquetas y ripio proyecto SIRRI de la Central de Efectivo	COP	16.472.575
MinCuantía Servicios	53007682	LHM INGENIERIA LTDA	Levantamientos técnicos sistemas de iluminación del Banco a nivelnacional- Fase III (Agencia Cultural Girardot, Agencia Cultural Flo	COP	19.278.000



**Dependencia:** DI - Inactiva;D Disñ Plan Proyec;D Construc Adecuac;Und Mantenimiento

Instrumento	Número	Razón Social	Objeto de Contratación	Moneda	Valor
MinCuantía Servicios	53007916	GLOBAL ASTI SAS	Revisión comunicaciones y programación enfriamiento evaporativo eiluminacion nave Acuñación.	COP	16.372.797
MinCuantía Servicios	53008290	COTEL S.A.S.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPSs MGE - CENTRO DE CÓMPUTO - EDIFICIOPRINCIPAL	COP	14.656.897
MinCuantía Servicios	53008485	TRANE DE COLOMBIA S.A.	Suministro de repuestos y mano de obra según oferta S23-03-117 del 31 demarzo de 2023	COP	23.823.800
MinCuantía Servicios	53009010	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LTDA	INSPECCIONES MENSUALES A LOS COMPRESORES DE AIRE DEL SISTEMA DE AIRECOMPRESIDO DE LA CENTRAL DE EFECTIVO. SEIS EN TOTAL	COP	18.714.402
MinCuantía Servicios	53009011	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LTDA	REPARACIONES VARIAS A COMPRESORES DE AIRE COMPRIMIDO:EMR 5437495 CSD 75 T C4: Cambio de acople rex omega por desgasteEMR 5437503CSDE	COP	19.721.984
MinCuantía Servicios	53009012	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LTDA	REPARACIONES VARIAS A COMPRESORES DE AIRE COMPRIMIDO EN CENTRAL DEEFECTIVO:EQUIPO SFC 75S T EMR: 5433547 (COMP 07 VFD): Mantenimient	COP	18.701.672
MinCuantía Servicios	53009572	ESTRUCTURAS RENOVADAS E.U.	Visita técnica para realizar el diagnóstico y evaluación del estado dela fachada y recepción de recomendaciones para el cambio del m	COP	4.400.000



**Dependencia:** DI - Inactiva;D Disñ Plan Proyec;D Construc Adecuac;Und Mantenimiento

**Und Mantenimiento**

Instrumento	Número	Razón Social	Objeto de Contratación	Moneda	Valor
MinCuantía Servicios	53007302	PROYECTOS SUMA SAS	TRASLADO PALMERA PLAZOLETA MEDELLÍN	COP	5.980.000
MinCuantía Servicios	53009540	ENFASE SAS	Levantamientos técnicos para los sistemas de iluminación del Banco anivel nacional- Fase IV, en las Agencias Culturales: Sincelejo y	COP	20.161.580
MinCuantía Servicios	53009851	STAND ILUMINACIONES SAS	Suministro de luminarias LED para las fachadas de los edificios delBanco ubicados en el parque Santander	COP	15.618.750